6.2 USDA Report

All temperatures, in accordance with the USDA requirements, is printed
out automatically, at selected time intervals and on the printer
decided for USDA print out.


```
RUNNING                    ** USDA Report**           890105  UTC12:30  LMT14:30
```

| | | Sensor No: | | | | | | |
Hold	Status	1	2	3	4	5	6	7
1F	I	-xx.x	-xx.x	*-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x
1A	I	-xx.x	-xx.x	*-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
1B	C	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
1C	D	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
2A	S	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
2B		-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
2C		-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
3A		-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
3B		-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	
3C		-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	-xx.x	

The sensor no. refers to USDA sensor arrangement drawing:251414.

Status refer to the following alarm suppressions:

I	Inhibit
C	Cooling Down
D	Defrost
S	Compartment stopped

Alarm conditions are marked with an asterisk "*".

UTC means : Universal Time Coordinated
LMT means : Local Mean Time